

**15th INTERNATIONAL OPERATIONS & MAINTENANCE CONFERENCE** IN THE ARAB COUNTRIES UNDER THE THEME: **"SMART MAINTENANCE"** CONICIDE WITH THE 15<sup>TH</sup> ARAB MAINTENANCE EXHIBITION

# EFFECTIVE SPARE PARTS MANAGEMENT

## TOMÁŠ HLADÍK Logio





# Eight rules for efficient SPM

- 1) Go for preventive maintenance!
- 2) Eliminate process problems
- 3) Segment your spare parts portfolio
- 4) Evaluate spare parts criticality
- 5) Spare parts management starts with good forecasting
- 6) Use special methods for intermittent demand items
- 7) Consider the whole life cycle of your equipment
- 8) Implement a good information system for spare parts and maintenance inventory management



# Go for preventive maintenance















## SPARE PARTS PROCESS





## Eliminate process problems

| SP NEED        | No direct <b>responsibility</b> of maintenance engineers/technicians <b>for</b>   |
|----------------|---|
| IDENTIFICATION | <b>"their" items and spare parts</b> levels.  |
| REQUEST        | RFO created by someone else, not the technician who requested part.   |
| FOR ORDER      | The step of RFO may not be necessary in the process.  |
| APPROVAL       | How often are orders approved? Who approves?<br>Approving in IS workflow or by signing a paper copy? Or both?<br>Approving both RFO and then issued order again?<br>Too many approvers, complicated procedure and hierarchy.<br>Approving on high levels of management. |
| PROCUREMENT    | Insufficient information available to procurement, poor spare parts<br>identification - the buyer hardly knows what should be bought,<br>additional communication with maintenance technician is needed.<br>Missing or incomplete procurement specification in the IS.  |



## Eliminate process problems

| RECEPTION  | Problems with missing (undelivered) documentation for the received<br>material (certificates, declarations).<br>Lost spare parts documentation - only "paper-based" archiving.  |
|--|---|
| WAREHOUSING  | Insufficient identification of spare parts in the warehouse.<br>Problems to find items stored.<br>Inventory count discrepancies, physical stock different from<br>information system data.<br>Non-real value of stock in the information system.<br>Out-of-system stocks.   |
| CONSUMPTION  | Slow spare part issues in case of sudden need.<br>Issued spare parts are not consumed in fact. What happens then?<br>Consumption of external material even in case the part is on stock.  |
| WAREHOUSE<br>RETURNS AND<br>REFURBISHED<br>SPARE PARTS | Refurbished parts return to warehouse while new are bought.<br>Accounting price of refurbished items is much higher (or lower) than<br>the non-realistic value of items on stock.<br>Problematic or impossible returns of parts issued but not consumed.<br>Insufficient control of parts dismantled from the maintained object<br>(the information system has no information about these). |









# How do you store bearings?



## How do you store bearings?





### Where are the spares? An example from a large carmaker

Foundry Spare parts inventory value [?] 200,000,000 Machining, engines 180,000,000 Cental warehouse Pressshop 160,000,000 140,000,000 120,000,000 100,000,000 Welding lines 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 01894 01898 02894 02898 07494 07498 08180 08881 12884 12896 13494 13494 13494 13494 14898 14898 14898 19497 19497 19896 19999 21898 22898 22898 22898 22898 22898 04863 04893 08936 08984 96860 06860 24893 29990 30892 39892 39897 52999 01173 04897 Warehouses A-Z







## Spare parts process - benchmarking





## **Comparison of inventory turnover**



# Segment your spare parts portfolio



## Service level x locked-in capital





## What items are really important?





### ABC analysis – on hand inventory value





### ABC analysis – consumed quantity





## **Spare parts inventories segmentation – consumption frequency** (in quantity)





# **Spare parts inventories segmentation – consumption frequency** (in value)





## Strategic segmentation of spare parts





## **Example of buyback application**

20 pieces were purchased for turnaround in 2010 for 41.2 M CZK, but these spare parts were not used during the turnaround and will be stored until the next turnaround in 2014. Buy-back in this case can save 9 M CZK (360k EUR) on storage and locked-in capital cost

| Furnaround spare-parts buy back example |            |       |                       |  |  |
|---|------------|-------|-----------------------|--|--|
| Value of inventory                      | 41 230 000 | CZK   |                       |  |  |
|   |            |       |                       |  |  |
| Percentage of storage fee per year      | 3%         |       |                       |  |  |
| Average cost of capital                 | 5%         |       |                       |  |  |
| Time of storage                         | 4          | years | Between shutdowns     |  |  |
| Buy-back fee                            | 10%        |       |                       |  |  |
|   |            |       |                       |  |  |
| Storage cost                            | 4 947 600  | CZK   | In four years         |  |  |
| Capital cost                            | 8 246 000  | CZK   | In four years         |  |  |
| Total cost                              | 13 193 600 | CZK   |                       |  |  |
| Buy-back cost                           | 4 123 000  | CZK   |                       |  |  |
| Savings                                 | 9 070 600  |       |                       |  |  |
| Maximum suitable buy-back fee           | 32%        |       | Space for negotiation |  |  |



## **FSN and VED classification**



# Evaluate spare parts criticality



## **Evaluate spare parts criticality**





## **Criticality calculation**

 $C_{inv} = C_{un} * LT * f$ 



## **KEEP ON STOCK**



## **Criticality assessment phases**





## **Application for criticality assessment**

| Firefox * D Planning Wizard: Hodnocení kritičnosti +  |  |  |                                       | - 🗆 X           |  |  |
|---|--|--|---------------------------------------|-----------------|--|--|
| +> III http://brno.logi   | .cz/chemotest/framework/vs494607865/mainscreen?refreshingStatus=1                                    | ' 🗝 🕙 🚼 + Google                             | ۹ 🗈                                   |                 |  |  |
|   | Přihlášený uživa   | <b>itel:</b> Admin Admin, <u>Odhlásit se</u> |                                       |                 |  |  |
| Planning wizard 2.0   | Hodnocení kritičnosti  |  |                                       | ŕ               |  |  |
| Chemopetrol   | Polypropylen   |  |                                       |                 |  |  |
| Granulace     ND ARR Farrel 1   | Hledej   | ↓ 1 <u>2</u> 3 ⇒                             | Položek na stránce 🛛 100 🖵            | ] z 280 🗐 😽 🖽 🗖 |  |  |
| ND ABB Farrel 2     ND elektromotory - Farrel 1   | Název 🔻 Kategorie  | ▼ Skladová cena [Kč] ▼                       | Hodnocení kritičnosti 🔹               | Zásoba 🔻        |  |  |
| <ul> <li>ND elektromotory - Farrel 2</li> <li>ND elektromotory - PP2</li> </ul>   | pohon odvzdušňovací klapky sil PP sklady polypropylenu   | 20 000                                       | Hodnotit kritičnost Nepožaduji zásobu |                 |  |  |
| <ul> <li>ND frekvenční měniče PP</li> <li>ND pro E703 PP2</li> </ul>  | pohon přepínací klapky pneudopravy PP sklady polypropylenu   | 45 000                                       | Hodnotit kritičnost Nepožaduji zásobu |                 |  |  |
| <ul> <li>ND pro sklady PP</li> <li>ND Siemens pro Farrel 2</li> </ul>   | jednotka komunikace pasové dopravy ve stroji<br>Z-210 sklady polypropylenu                           | 7 000  | Hodnotit kritičnost Nepožaduji zásobu |                 |  |  |
| <ul> <li>ND transformátory pro PP2</li> <li>PP - STROJE - 100</li> </ul>  | kontroler 3150 obj.200-3150-210 Willett sklady polypropylenu   | 39 000                                       | Hodnotit kritičnost Nepožaduji zásobu |                 |  |  |
| <ul> <li>PP - STROJE - 200</li> <li>PP - STROJE - 240</li> <li>PP - STROJE - 250</li> <li>PP - STROJE - 300</li> <li>PP - STROJE - 300</li> <li>PP - STROJE - 400</li> <li>skady polyropylenu</li> <li>výrobní technologie-<br/>Polypropylen</li> </ul> | svařování pytlů na stroji Z-210 (2.918.2109.00 -<br>welding device) sklady polypropylenu             | 269 875                                      | Hodnotit kritičnost Nepožaduji zásobu |                 |  |  |
|   | servomotor dávkovací váhy stroje Z-210 (kód<br>9.481.1230.05) sklady polypropylenu                   | 120 000                                      | Hodnotit kritičnost Nepožaduji zásobu |                 |  |  |
|   | jednotka řízení regenerace filtru (Lammers<br>RM-BV4 2V) sklady polypropylenu                        | 12 000                                       | Hodnotit kritičnost Nepožaduji zásobu |                 |  |  |
|   | oper.panel stroje 2-210 (Micro Innovation<br>MC2-440-10TVB-1-10 s aplikační SW od výrobce<br>stroje) | 240 000                                      | Hodnotit kritičnost Nepožaduji zásobu |                 |  |  |
|   | oper.panel váhy stroje Z-210 (MEC III terminal<br>5.099.0772.11) sklady polypropylenu                | 60 000                                       | Hodnotit kritičnost Nepožaduji zásobu |                 |  |  |
|   | Váhy hlavního toku prášku pro linky Farrel 1 a<br>Farrel 2 výrobní technologie-Polypro               | pylen 1 300 000                              | Hodnotit kritičnost Nepožaduji zásobu |                 |  |  |
|   | Snímače radioaktivního měření hladin Ohmart v<br>reaktoru R-251 výrobní technologie-Polypro          | pylen 350 000                                | Hodnotit kritičnost Nepožaduji zásobu |                 |  |  |
|   | Snímače radioaktivního měření hladin Berthold v výrobní technologie-Polypro<br>reaktoru R-201        | pylen 550 000                                | Hodnotit kritičnost Nepožaduji zásobu |                 |  |  |
|   | Čerpadla oleje kompresoru PRU PP - STROJE - 350  | 0  | Hodnotit kritičnost Nepožaduji zásobu |                 |  |  |
|   | Kompresor PRU PP - STROJE - 350  | 0  | Hodnotit kritičnost Nepožaduji zásobu | -               |  |  |
| A B C D V   | Hledat produkty Hledej   |  |                                       |                 |  |  |







| Firefox 🔻 🕝 Planning Wizard: H   | lodnocení kritičnosti 🕂    |  |   |
|--|----------------------------|--|---|
| 🔶 🔪 👔 😰 http://brno.logio  | .cz/chemotest/framework/vs | 13658126/content                                       |   |
| planning wizard 2.o  Chemopetrol   |                            | 1)<br>Tyr  | Hodnocení kritičnosti<br>Otázky<br>p náhradního dílu  |
| <ul> <li>Polymerizace</li> <li>Granulace</li> <li>ND ABB Farrel 1</li> <li>ND ABB Farrel 2</li> <li>ND elektromotory - Farrel 1</li> <li>ND elektromotory - Farrel 2</li> <li>ND elektromotory - P2</li> <li>ND frekvenční měniče PP</li> <li>ND pro sKlady PP</li> <li>ND transformátory pro PP2</li> <li>PP - STROJE - 100</li> <li>PP - STROJE - 200</li> <li>PP - STROJE - 300</li> <li>PP - STROJE - 300</li> <li>PP - STROJE - 350</li> <li>PP - STROJE - 400</li> <li>sklady polypropylenu</li> <li>výrobní technologie-<br/>Polypropylen</li> </ul> |                            | 2) Pop<br>Do<br>3) Mě<br>Jea<br>4) Cer<br>5) Do<br>Za, | p narradniho dilu   drá se o ND béžně dostupný v prodeji nebo o speciální dl, který je nutné objednat plano u výrobce zařčení?   Běžně dostupný v prodeji   Speciální, značkový, dodávaný výrobcem zařízení   Nevím   pips náhradního dílu to tototo pole můžete napsat popis dílu, poznámky nebe tkýkoliv komentář, pokud je podle Vás vhodný. řemá jednotka dnotka, ve které je měřena zásoba tohoto dílu (např. ks, kg, l, m apod.). ma dílu (CZK) 69875 odací lhůta/texat time (dni) vjak dlouho je ověrkvet kompen dl dodať? Jak dlouho trvá pořízení (nákup) nového dílu? |
| A B C D V  |                            |  |   |



#### opice anoy air poarena enacirema namanam

#### Ne, díl je odolný a není příliš namáhán

28)

#### Lze poruchu dílu předvídat?

Je možné poruchu předvídat (predikovat, diagnostikovat) ještě před tím, než skutečně nastane?

- Nelmi obtížně či nemožné nejsou viditelné nebo detekovatelné symptomy
- Středně obtížně vyžaduje speciální přístup/expertízu
- Relativně snadno díl vykazuje zřejmé symptomy opotřebení

#### 29)

#### Jaká je charakteristika poruchy při provozu dílu?

Jak náhlý je průběh poruchy tohoto dílu? Nastane porucha okamžitě, nebo díl dosáhne mezního, nepoužitelného stavu postupně (např. postupné opotřebení dílu)?

- Náhlá a nepředvídatelná (náhradní díl je požadován k okamžité výměně)
- Relativně pomalá ale rozeznatelná (krátký čas před výměnou dílu)
- Postupná a kontrolovatelná (dlouhou dobu před potřebou dílu)

#### 30)

#### V jakém časovém rozpětí musí být oprava hotova?

Je možné opravu po poruše odložit na vhodný termín, nebo je nutné opravu provést okamžitě po poruše?

- Okamžitě pro pokračování výroby
- Při příští plánované odstávce nebo generální opravě
- O v nejbližším termínu pro zajištění maximální spolehlivosti

#### 31)

#### V případě, že není na skladě, je možné tento díl opatřit v požadovaném termínu?

Jak rychle (snadno) je možné díl zajistit, pokud není v okamžiku potřeby na skladě?

- Ne, díl nelze opatřit v čase potřebném pro opravu/údržbu
- O Ano, díl lze v čase potřebném na opravu/údržbu opatřit se zvýšenými náklady na expresní dodání
- Ano, díl lze opatřit v čase potřebném pro opravu/údržbu

#### Odeslat

| Planning V  | Nizard: Hodnocení kritičnosti +   | Balling, P. Jope 38              | COLORADO TO TAKE T |                  |                                |             |
|---|---|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
| http://br   | no.logio.cz/chemotest/framework/vs113658126/con   | itent                            |                    | ि • 🕒 🔀          | ▼ Google                       |             |
|   | Cesta: Chemopetrol  |                                  |                    |                  | Přihlášený uživ                | atel: Admin |
| planning wizard 2.0   | Hodnocení kritičnosti   |                                  |                    |                  |                                |             |
| 🖸 Chemopetrol   |   |                                  |                    |                  |                                |             |
| ▼ Polymerizace  | Polypropylen  |                                  |                    |                  |                                |             |
| <ul> <li>Granulace</li> <li>ND ABB Farrel 1</li> </ul>                          | Hledej  | <b>4</b> 1                       | 23 ⇒               |                  | Položek na stránce 100         | 🜉 z 280     |
| <ul> <li>ND ABB Farrel 2</li> <li>ND elektromotory - Farrel 1</li> </ul>        | Název   | Kategorie                        | Skladová cena [Kč] | -                | Hodnocení kritičnosti 🔹        | Zásobi      |
| <ul> <li>ND elektromotory - Farrel 2</li> <li>ND elektromotory - PP2</li> </ul> | pohon odvzdušňovací klapky sil PP   | sklady polypropylenu             |                    | 20 000           | Vyhodnoceno                    |             |
| <ul> <li>ND frekvenční měniče PP</li> <li>ND pro E703 PP2</li> </ul>            | pohon přepínací klapky pneudopravy PP   | sklady polypropylenu             |                    | 45 000 Hodnotit  | kritičnost Nepožaduji zásobu   |             |
| <ul> <li>ND pro sklady PP</li> <li>ND Siemens pro Farrel 2</li> </ul>           | jednotka komunikace pasové dopravy ve stroji Z-210  | sklady polypropylenu             |                    | 7 000 Hodnotit   | t kritičnost Nepožaduji zásobu |             |
| <ul> <li>ND transformátory pro PP2</li> <li>PP - STROJE - 100</li> </ul>        | kontroler 3150 obj.200-3150-210 Willett   | sklady polypropylenu             |                    | 39 000 Hodnotit  | t kritičnost Nepožaduji zásobu |             |
| <ul> <li>PP - STROJE - 200</li> <li>PP - STROJE - 240</li> </ul>                | svařování pytlů na stroji Z-210 (2.918.2109.00 - welding device)                                  | sklady polypropylenu             |                    | 269 875          | Vyhodnoceno                    |             |
| <ul> <li>PP - STROJE - 250</li> <li>PP - STROJE - 300</li> </ul>                | servomotor dávkovací váhy stroje Z-210 (kód<br>9.481.1230.05)                                     | sklady polypropylenu             |                    | 120-000 Hodnotit | t kritičnost Nepožaduji zásobu |             |
| <ul> <li>PP - STROJE - 350</li> <li>PP - STROJE - 400</li> </ul>                | jednotka řízení regenerace filtru (Lammers RM-BV4 2V)   | sklady polypropylenu             |                    | 12 000 Hodnotit  | t kritičnost Nepožaduji zásobu |             |
| <ul> <li>sklady polypropylenu</li> <li>výrobní technologie-</li> </ul>          | oper.panel stroje Z-210 (Micro Innovation<br>MC2-440-10TVB-1-10 s aplikační SW od výrobce stroje) | sklady polypropylenu             |                    | 240 000 Hodnotit | t kritičnost Nepožaduji zásobu |             |
| Polypropylen  | oper.panel váhy stroje Z-210 (MEC III terminal<br>5.099.0772.11)                                  | sklady polypropylenu             |                    | 60 000 Hodnotit  | t kritičnost Nepožaduji zásobu |             |
|   | Váhy hlavního toku prášku pro linky Farrel1 a Farrel2   | výrobní technologie-Polypropylen | 1                  | 308.000 Hodnotit | t kritičnost Nepožaduji zásobu |             |
|   | Snímače radioaktivního měření hladin Ohmart v reaktoru<br>R-251                                   | výrobní technologie-Polypropylen |                    | 350 000 Hodnotit | t kritičnost Nepožaduji zásobu |             |
|   | Snímače radioaktivního měření hladin Berthold v reaktoru<br>R-201                                 | výrobní technologie-Polypropylen |                    | 550 000 Hodnotit | t kritičnost Nepožaduji zásobu |             |
|   | Čerpadla oleje kompresoru PRU   | PP - STROJE - 350                |                    | 0 Hodnotit       | t kritičnost Nepožaduji zásobu |             |
|   | Kompresor PRU   | PP - STROJE - 350                |                    | 0 Hodnotit       | t kritičnost Nepožaduji zásobu |             |
|   | Rotační podavač dopravy F2  | PP - STROJE - 400                |                    | 0 Hodnotit       | t kritičnost Nepožaduji zásobu |             |
|   | Dopravní kompresor prášku pro F2  | PP - STROJE - 400                |                    | 0 Hodnotit       | t kritičnost Nepožaduji zásobu |             |
|   | Rotační podavač dopravy F1  | PP - STROJE - 300                |                    | 0 Hodnotit       | t kritičnost Nepožaduji zásobu |             |
|   |   |                                  |                    |                  |                                |             |



# Spare parts criticality analysis result

Criticality score



Spare parts items

# Spare parts management starts with good forecasting





## Quantitative methods x Common sense





## **Forecasting step-by-step**



**Visualisation of time series** For better understanding of the time series

Calculation of forecasts using all available methods



2

Calculation of accuracy

Absolute and relative errors, evaluation on testing season



Selection of the best method Best accuracy and reliability



## What forecasting method is best for spare parts?



# Use special forecasting methods for intermittent demand items





## **Spare parts – intermittent demand**

47



Bootstrapping = random sampling from history of consumptions. SP consumption for lead-time period is sampled from history

















# Example of 100 000 simulations of SP consumption





## **Bootstrapping application – a case study**

Original inventory: 17 000 EUR (49 pcs)

Spare part lead-time: 32 days





Recommended inventory 29 pcs 10 000 EUR Savings 7 000 EUR

## Bootstrapping in spare parts management information system



54

# Life cycle thinking: Consider the whole life cycle of your assets





## Asset life cycle (Kari Komonen, EFNMS EAMC)





# Efficient spare parts management Conclusions





# **Efficient spare parts management – 8 rules**

| Preventive maintenance    | Smooth SP processes                              |  |
|---------------------------|--|--|
| Segment your SP portfolio | Assess criticality                               |  |
| Good forecasting          | Special methods for<br>intermittent demand items |  |
| Life cycle thinking       | Good information system                          |  |



## **Good information system for spare parts management**

| Uncertainty          | Forecast accuracy<br>and reliability                            | Minimize!       |
|----------------------|---|-----------------|
| Common sense         | Input of technicians and<br>procurement<br>Criticality analysis | Make efficient! |
| Quantitative methods | Forecasting<br>Inventory levels<br>Ordering                     | Maximize!       |



## **Efficient Spare Parts Management**





# Thank you

Tomas Hladik Logio s.r.o. Prague, Czech Republic www.logio.cz hladik@logio.cz

